



(4)Firmware Chip 44pin の各 pin の半田を半田吸い取り線で吸い取っていきます。少し斜めにコテ先を

3.11-